

Teploměry

Teploměr digitální -50 °C/1300 °C (výměnná sonda)	#305	7347000.503
Teploměr digitální -50 °C/1300 °C (2 výměnné sondy)	#307	7347000.502
Teploměr bezkontaktní -60 °C/500 °C (LASER)	#400L	7347000.633
Teploměr bezkontaktní -20 °C/320 °C (LASER)	#8868	7347000.508



7347000.503



7347000.502



7347000.508



7347000.633

Teploměr napichovací -50 °C/150 °C digitální	DGT 1415C	7347000.505
Teploměr panelový -40 °C/70 °C	DT-101C	7347000.507
Teploměr panelový -40 °C/70 °C solární	DT 1001C	7347000.506
Teploměr napichovací -50 °C/150 °C digitální	WT-1	7347000.505C
Teploměr napichovací -50 °C/150 °C	WT-2	7347000.630C



7347000.630c



7347000.632



7347000.506



7347000.505



7347000.505c

Sonda teploměru k typ. K kontaktní	TPK-04	7347000.499
Sonda teploměru k typ. K napichovací	TPK-03	7347000.500
Sonda teploměru k typ. K drátek	TPK-01	7347000.501
Sonda teploměru k typ. K klešťová pro měření trubek	GOF500	7348000.848